


Instrukcja użycia mocownika PDS-H




1. Przykręć mocownik do powierzchni.



2. Odginając jedną stronę mocownika, wprowadź profil na miejsce.




UWAGA! Specyficzny demontarz profilu. Przesuń profil w jednym z kierunków w płaszczyźnie poziomej, delikatnie odciągnij jedną ze stron profilu w dół, wyjmij profil z mocowników.




UWAGA! Lista produktów, z którymi współpracują wybrane akcesoria dostępna jest na stronie


PDS-H mounting bracket mounting instructions




1. Attach the mounting bracket to the surface with bolts.



2. Bend back one side of the mounting bracket and insert the extrusion.



NOTE! Unusual dismounting of the extrusion. Move the extrusion in one of the directions in the horizontal plane, gently pull one side of the extrusion down, and remove the extrusion from the brackets.



NOTE! A list of products corresponding with the selected accessories is available